

## Раскладка клавиатуры ККТ

«ПИ» - R Shift, F1

«ОПЛ» - F2 (клавиша только на М180, но работать должна везде)

«ПВ» - F3

«ВЗ» - F4

«00» - F5

«%» - F6

«\*» - F7

«КОД» - F8

«ШК» - F9 - виртуальная клавиша. Для пробития товара по штрих коду необходимо, например, «ШК» «1» «2» «3» «ПИ»

«.» - F10

«стрелка» - F11 (промотка бумаги)

«РЕЖ» - ESC

«-» - Вверх, Влево

«+» - Вниз, Вправо

«ИТ» - Enter -

«С»- Delete, Backspace